

Cloaca: Reparación registro y “terminan” con desagradable olor



El jefe de cuadrilla de la Essap, Juan Carlos Lezcano, explicó que la base cedió y el registro se hundió, cerrando la normal circulación de agua servida, lo que generó el afloramiento del líquido negro y maloliente sobre el asfaltado.

Los vecinos dijeron estar cansados de esta penosa situación que atraviesan desde hace años.

El registro que “escupía” aguas servidas se encuentra sobre las calles Del Maestro entre Pedro Juan Caballero y la Avenida Gral. Elizardo Aquino (detrás del Colegio

Nacional de Luque).



El frentista

Severiano Coronel sostuvo que hace años sufren el pésimo trabajo que realiza la Essap. “No dura ni una semana el trabajo que realizan los obreros de la Essap”, sostuvo.

Indicó que

prácticamente “ya están acostumbrados a convivir con la mugre que expide el registro de la Essap frente a su casa”.

El agua servida que fluía constantemente en plena calle, también desencadena en la destrucción del asfaltado, generando profundos baches o pozos.

Ahora, la Municipalidad de Luque tiene que carrar los baches que se formaron el lugar a raíz de la pérdida de agua, a

través del registro de la Essap.