

Reparación de caños de la Essap genera caos en microcentro de Luque



Más de diez obreros con maquinarias están trabajando en la céntrica zona de Luque para reparar el caño averiado.

El jefe de la Essap de Luque, José González, explicó que fue necesario cerrar la calle para permitir el trabajo de al menos 12

obreros y maquinarias, teniendo en cuenta que el caño averiado se encuentra a 2 metros de profundidad.

Agregó que en la tarde-noche del domingo repararon el caño principal que abastece de agua potable al microcentro de Luque. Sin embargo, el viejo caño volvió a ceder, perdiendo miles de litros de agua este lunes, por lo que prosiguieron con los trabajos.



El caño se encuentra a una profundidad de dos metros, lo que dificulta el trabajo, explicó el encargado.

En la tarde noche de este lunes se generó un enorme caos vehicular sobre la calle Gral. Elizardo Aquino y su continuación Cerro Corá. Fue precisamente a raíz de la clausura de la calle Cerro Corá y Azara, en la esquina del cementerio.

Según el funcionario, ya están en proceso de terminación de los trabajos para solucionar la pérdida de agua potable.