

Avenida Nanawa, intransitable



Avenida Nanawa y Benito Juárez, Luque. Así se encuentra el camino que conduce a San Lorenzo. La pérdida de agua potable de la Essap en plena arteria desencadena en la destrucción de la capa asfáltica.

El camino se encuentra lleno de baches de todas las medidas y hasta «cráteres», que los conductores principalmente de vehículos livianos deben hacer malavirismos para transitar por la zona y evitar accidentes.

Los frentistas juntaron firmas para exigir a la Municipalidad de Luque la limpieza de los canales laterales, bacheos de la arteria y arreglo de cañería de la Essap.



Los conductores deben extremar cuidados para evitar caer en los «cráteres».

Precisamente, la pérdida de agua potable en plena avenida deriva en la aparición de numerosos baches.

Por esta arteria circulan camiones de gran porte y destruyen el camino vecinal.