

Caño roto de la Essap dificulta tránsito en el centro de Luque



El jefe de la Essap en Luque, José González, explicó que el trabajo estaría concluido para el mediodía de este lunes.

Dijo que fueron alertados de la avería del caño en la noche del domingo, pero por la magnitud del trabajo que se requería hacer, recién en la mañana de este lunes iniciaron los trabajos con apoyo de obreros de la Essap, de Asunción.



El tránsito vehicular fue cortado sobre la calle Cerro Corá (zona cementerio Municipal N°1).

Allí están realizando cobertura los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Luque.

