

Maloliente cloaca y baches en acceso principal a Luque



El agua genera la presencia de baches y dificulta el tránsito de vehículos, además expide un fétido olor.



Los conductores coincidieron en señalar que resulta un peligro

transitar por la la avenida Gral. Elizardo Aquino, debido a la cantidad de baches, pozos y cráteres que presenta la destruida capa asfáltica.



Los automovilistas deben realizar maniobras peligrosas para eludir los baches y evitar accidentes.

Mientras los motociclistas son salpicados por el maloliente agua servida que sale de un caño de una casa vecina y fluye por el asfaltado.



Según vecinos, hace días se encuentra el acceso en calamitoso estado, pero hasta el momento la Municipalidad no intervino para solucionar el inconveniente que genera peligro a las personas que entran a Luque.