

Explotó cloaca de Essap en zona del Mercado de Luque



A solo dos años de la construcción del desagüe cloacal se produjo la pérdida.

La pérdida se produjo a través del registro, cuya tapa de metal salió despedida a raíz de la presión ejercida por el mugriento líquido que al mismo tiempo expidió un fuerte olor.

Luego se procedió a cerrar la cuadra para permitir el trabajo de los obreros de Alcantarillados Sanitarios de la Essap.