

Clases virtuales por derrumbe en escuela y MEC se «lava las manos»



El enorme y profundo pozo está ubicado debajo del bloque del Nivel Inicial.

La directora de la institución, **Lic. Ester Palacios**, explicó a Luque Noticias ya enviaron notas a la Municipalidad de Luque, al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero sin resultados algunos hasta la fecha.

El bloque clausurado alberga tres salas de clases del Nivel Inicial: Pre-Jardín, Pre-Escolar y Primer Grado.



La Escuela Loma Merlo se encuentra clausurada por inminente derrumbe a raíz de desmoronamiento.

Luego de los reiterados reclamos desde febrero pasado, el director de Infraestructura del MEC, **Arq. Marcelo Javier León Nogués**, se constituyó el pasado miércoles en la Escuela Loma Merlo para la verificación correspondiente.

El director de Infraestructura solo se limitó a señalar en su informe que los reclamos deben hacerse a través de las gobernaciones y municipalidades, de acuerdo a la Ley N° 4758, del Fonacide.



La directora de la institución observa con preocupación el pozo que amenaza la construcción.

Sencillamente, **el Ministerio de Educación se «lavó las manos» ante el pedido de solución por parte de los padres, alumnos y docentes de la institución.**

Por su parte, la directora solicitó la construcción de manera urgente de una valla perimetral en la zona afectada de forma a que los alumnos puedan asistir a las escuela, hacer tareas en forma presencial y no correr peligros.

Esta institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

En razón de lo antes expuesto se procedió a la **CLAUSURA** del bloque de las 3 salas de (Pre Jardín, Pre Escolar y Primer Grado) de la Esc. Bas. N°3778 Loma Merlo - Luque.-

Esta dependencia ministerial toma conocimiento de las necesidades de la institución, por tanto, que, desde la creación de la *Ley N°4758 del 21 de setiembre de 2012* conocida como Ley del MANCIDE, los recursos financieros son administrados por las Municipalidades y Gobernaciones, por tanto, corresponde realizar la petición y gestionar ante estas Instituciones.-

Se adjunta tomas fotográficas y acta de Clausura de Infraestructura Edilicia.-

Sin otro particular, me despido atentamente.

Desalentador informe del director de Infraestructura del MEC, Arq. Marcelo Javier León Nogués.

La referida escuela cuenta con 35 años de antigüedad y sobrevive en medio de una precariedad absoluta a cuerdas del centro de Luque y a solo kilómetros de la capital. El desmoronamiento afecta a un importante sector del edificio y deja sin aulas a tres grados.