

Maloliente cloaca y baches en acceso principal a Luque

La avenida Gral. Elizardo Aquino y Tte. Rivas, que sirve de acceso principal a la ciudad de Luque, se encuentra en calamitoso estado a raíz de maloliente agua servida que fluye de un caño proveniente de una casa vecina. Es un peligro transitar por esta vía.

«Cráter» de la Essap destroza vehículos en Luque

Al menos cinco vehículos quedaron averiados luego de caer a un enorme bache «propiciado» por un registro de la Essap sobre la transitada calle Boquerón casi Del Maestro, de la zona de Cuarto Barrio, Luque.

Vehículo cae a conocido bache de Luque

Un camioncito cayó en el conocido bache de Tte. Rojas Silva y Valeriano Zeballos, microcentro de Luque. El pozo ya causó varios accidente, entre ellos del ciclista que casi murió desnucado en el lugar. Obreros de la Essap destrancaron el colector que desencadenó en la pérdida de agua servida sobre

el asfaltado y baches.

Ciclista casi muere desnucado al caer a un bache en Luque

[VIDEO] Ocurrió en Tte. Rojas Silva y Valeriano Zeballos, del microcentro de Luque. Resultó víctima Claudio Rolón, quien sufrió lesiones de consideración al caer a un enorme bache cuando se desplazaba sobre su bicicleta. Allí brota y fluye agua servida, a través del obsoleto sistema de Alcantarillado Sanitario de la Essap.

Luqueños están hartos de pésimas calles

[VIDEO] Pese a que el Municipio de Luque cuenta con la planta asfáltica más moderna del país, las calles siguen en pésimas condiciones. Una de las vías más transitada, Tte. Rojas Silva, se encuentra en deplorables condiciones, generando la reacción de los conductores, quienes dijeron estar hartos de las calles minadas de baches y la inacción de la Municipalidad local

Por fin repararon la Avda. Nanawa

Luego del reclamo vecinal, la Municipalidad de Luque procedió a recapar la destrozada Avenida Nanawa que une con la ruta vieja Gral. Elizardo Aquino, en la zona de Curva Romero, Luque.