

Raudales causaron estragos en Luque

A los pocos minutos, las calles y avenidas luqueñas volvieron a convertirse en trampas mortales como consecuencia de los raudales y pocas paciencias de los conductores para esperar fueron las constantes.

Anuncian desvíos por reparación de la Avenida Nanawa

¡Por fin! La Municipalidad de Luque comenzó la reparación de la avenida Nanawa. Para el efecto, a partir de hoy los conductores deberán utilizar calles alternativas, debido a que la citada arteria se encuentra bloqueada por las obras. Ver croquis.

Acceso a Luque, con «pileta» incluida

A dos meses de la asunción al cargo del intendente de Luque, Carlos Echeverría, la avenida Gral. Elizardo Aquino, principal acceso a Luque, continúa repleta de baches. La Junta Municipal aprobó en diciembre pasado la emergencia vial y el jefe

comunal dispone de G. 20 mil millones para reparar las calles. Sin embargo, las avenidas y calles continúan en condiciones deplorables.

Por fin repararon la Avda. Nanawa

Luego del reclamo vecinal, la Municipalidad de Luque procedió a recapar la destrozada Avenida Nanawa que une con la ruta vieja Gral. Elizardo Aquino, en la zona de Curva Romero, Luque.

Avenida Nanawa, intransitable

La transitada Avenida Nanawa, de Luque, se encuentra prácticamente intransitable debido al grave deterioro que presenta la capa asfáltica. Este tramo conduce de Curva Romero a San Lorenzo.

Grave deterioro presenta la

avenida Nanawa

En pésimas condiciones se encuentra la transitada Avenida Nanawa que conecta con la ruta vieja Gral. Elizardo Aquino, en la zona de Curva Romero, Luque. Enormes baches e importantes ondulaciones presentan el pavimento y ponen en peligro a los conductores. Los vecinos solicitan la urgente intervención de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Luque para mejorar dicha arteria.