

Se desmorona cabecera de un puente vecinal en Luque

El hundimiento parcial de la carpeta asfáltica de la cabecera de un puente pone en peligro a los conductores y peatones de la compañía Costa Sosa, Luque.