

Tanque de agua provoca derrumbe y deja un herido grave en Luque

Un hombre resultó gravemente herido luego de quedar atrapado entre los escombros a raíz de la caída de un tanque elevado de agua de 1.000 litros, que fuera instalado sobre el techo de una casa, produciendo un derrumbe. El suceso ocurrió en la tarde de este sábado en Primavera y Ycuá Duré, Luque.

Derrumbe causa susto en Comercial Rubencito de San Lorenzo

Al menos dos personas resultaron lesionadas tras un derrumbe parcial en el local Comercial Rubencito, ubicado en la zona del Mercado de San Lorenzo. Las víctimas, un policía y su esposa, fueron auxiliadas hasta el Hospital local. Una estructura de metal colapsó y se vino abajo. El local se encontraba repleto de clientes. Por fortuna, el suceso no dejó víctimas que lamentar.

Derrumbe causa susto en Ycuá Duré

La Comisaría 3ª de Luque informó acerca de un derrumbe de vivienda en la zona de Ycuá Duré. Un militar y una mujer resultaron con lesiones. El techo del sector de la cocina se vino abajo y causó destrozos. Por fortuna, el suceso no dejó víctimas que lamentar.

Derrumbe causa susto en Luque



Así quedó la estructura de la planta alta de edificio luego de desplomarse.

Un derrumbe causó un gran susto en un edificio en construcción al desplomarse la estructura de losa del segundo piso. En la planta baja del local funciona la oficina de la sucursal 2 de la Cooperativa Luque Ltda, donde se encontraban empleados y socios de la casa solidaria.

El suceso ocurrió al filo del mediodía de este miércoles en el edificio ubicado sobre la calle Coronel Martínez (camino a IPS de Luque).

El local de la

cooperativa es alquilado y solo se produjeron daños materiales en la parte alta de la construcción, precisó el vicepresidente Francisco Peralta.

El derrumbe no afectó la oficina de la cooperativa, puesto que la construcción corresponde a la parte alta del edificio en construcción, informaron.

Al parecer, los constructores colocaron el entrepiso con losa rap con ladrillos y hormigón. En el momento del derrumbe nadie se encontraba en la parte alta del edificio.

Sin embargo, una de las vigas de hormigón armado cedió y cayó parte de la estructura sobre la losa de la planta baja, produciendo un ruido infernal y un susto enorme a los trabajadores y socios que se encontraban en la oficina de la cooperativa.



En la parte baja del edificio funciona el local de la

cooperativa, donde se encontraban varias personas.

¿Qué es losa rap?

Es un sistema de entepiso unidireccional mixto, producto de la unión de viguetas de hormigón pretensado, de ladrillos cerámicos y una malla secundaria distributiva en acero.

Esta unión se realiza mediante la colada en obra de una capa de hormigón masa, que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible (monolítica) con todas las ventajas del hormigón pretensado y del ladrillo cerámico.

Este sistema se utiliza desde tiempos remotos en la construcción, no sólo por cuestiones financieras, sino porque se presenta como una solución rápida, liviana, de fácil ejecución y no requiere de maquinaria pesada para su armado y montaje.