

Cloaca de Essap sigue “regando” calles céntricas de Luque



Insalubridad. Frente al Mercado (Moisés Bertoni y Capitán Bado), la cloaca fluye por el pavimento.

Además, el agua cloacal que vierte sin parar en la calle deriva en la destrucción del pavimento asfáltico, provocando quejas de los automovilistas, quienes deben sortear los baches y cráteres para evitar destrozar sus vehículos.



En Moisés Bertoni y 14 de Mayo se formó un enorme cráter a raíz del paso de agua cloacal.

De modo a paliar la problemática que se presenta en el microcentro de Luque desde años, la Essap realiza periódicamente

labores de mantenimiento del sistema de red cloacal en la zona, específicamente en las calles De Las Residentas,

Humaitá, Capitán Bado, Moisés Bertoni (frente al Mercado) y 14 de Mayo, en

donde mayormente se extrajo grasa que proviene del Mercado.



Agua negra y maloliente. Los comerciantes y clientes deben soportar esta incomodidad e insalubridad.

Sin embargo, el mantenimiento hecho recientemente no surtió efecto, teniendo en cuenta que las referidas calles siguen regadas con aguas negras provenientes de los registros de la Essap.



Parada sobre cloaca. Los pasajeros esperan sus colectivos

prácticamente parados en medio de la cloaca.

Los técnicos argumentaron que se comprobó que los comercios ubicados en la zona del Mercado Municipal de Luque, no cumplen con estas reglamentaciones y actualmente desechan a la red cloacal, todo tipo de materias que afectan al alcantarillado sanitario, ocasionando el taponamiento del mismo y el aflore de aguas negras en la vía pública.

En la sesión ordinaria de este martes, la Junta Municipal aprobó la firma de un convenio con la Essap para buscar una solución a la cloaca en la zona del Mercado, según informaron.