

Maloliente cloaca de la Essap colapsa e inunda barrio Luqueño



Vergonzosa situación de la calle del Maestro a raíz del aflore de agua servida y maloliente, detrás del colegio Nacional de Luque.

Un vecino del lugar, de nombre Pablo Hermosilla, explicó que hace aproximadamente dos años que el registro de la Essap “escupe” agua servida sobre el asfaltado de las calles Del Maestro entre Pedro Juan Caballero y Gral. Elizardo Aquino (detrás del Colegio nacional de Luque) del centro de Luque.

En ese lugar se formaron enormes “cráteres” con el agua y el paso de vehículos livianos y pesados.



Peligroso. El denunciante Pablo Hermosilla comprueba que uno de los pozos tiene una profundidad importante.

El denunciante dijo que en reiteradas ocasiones los vecinos solicitaron la presencia de los cuadrilleros de la aguatera estatal, pero no son escuchados.

Explicó que la cloaca le genera un enorme pérdida en su negocio, teniendo en cuenta que los conductores no se quieren quedar a comparar por el fétido olor que expide el agua cloacal que inunda incluso el patio de su vivienda.



Los conductores tienen que hacer malabarrismos para eludir los «cráteres» formados en el lugar.

Los conductores que circulan por el lugar deben tener cuidados a raíz de que los enormes pozos están llenos de agua y corren el riesgo de estropear sus vehículos.

Según Hermsilla, luego de cada lluvia el registro expide mayor cantidad de agua servida.

Sostuvo que resulta insoportable vivir en medio de la cloaca, que afecta a los vecinos y a los estudiantes y docentes del Colegio Nacional de Luque.