

Basura y charcos «inundan» Mercado de Luque



En las calles Capitán Bado y Moisés Bertoni (frente al Mercado Municipal N° 1 de Luque).

Según el jefe de Obras de la Municipalidad de Luque, Francisco Ojeda, se trata de agua servida y pérdidas de la Essap que inundan las calles en la zona del principal Mercado Municipal.



Un enorme «cráter» se formó frente al mercado en pleno microcentro de Luque.

Indicó que en la zona ya no hay problemas de cloaca luego de la intervención y cambio de cañería mediante un trabajo conjunto entre la Essap y el Municipio Luqueño.



Los vendedores instalados en medio de los charcos y ocupando las aceras de las calles.

En ese sentido, adelantó que solicitó a la Essap realizar un mantenimiento de la nueva cañería para evitar la presencia de cloaca en la zona de la avenida Humaitá y su continuación Capitán Bado entre Moisés Bertoni y 14 de Mayo.



El agua estancada produce un olor nauseabundo y da la «bienvenida» a los compradores.

Ojeda explicó que la pérdida de agua se da en la zona de Grunce (Las Residentas y Avenida Humaitá). El líquido sigue su curso a través de Capitán Bado hasta llegar al Mercado.



El «cráter» del Mercado se sigue agrandando por la falta de intervención de la Municipalidad.