

Charco de agua de Essap “florece” frente a un hospital



El charco y cráter en Coronel Martínez y Guillermo Leoz, frente al IPS y a metros de la Municipalidad de Luque.

La avería del caño genera la pérdida de agua potable en el lugar y con el paso de vehículos livianos y pesados destruyen a su paso el camino que une Luque con Capiatá.

El responsable de la Essap en Luque, José González, explicó que la aguatera tiene previsto reemplazar 100 metros de caño en el lugar para solucionar la pérdida de agua.

Dijo que este martes una cuadrilla procedió a reparar el caño

averiado, pero la solución sería cambiar el caño.



El caño fue reparado por la cuadrilla de la Essap de Luque.

Agregó

que a raíz de la cuarentena total no se pudo hacer dicha intervención.

Sin embargo, adelantó que en los próximos días estarían iniciando la obra con el apoyo de la Municipalidad de Luque.