

Essap soluciona pérdida de agua que inundaba Mercado de Luque



Así estuvo durante tiempo las calles del Mercado. Los clientes y comerciantes tuvieron lidiar con el mugriento panorama.

El responsable de la Oficina de la Essap en Luque, José González, explicó que se realizó un arduo trabajo para solucionar la pérdida de agua en plena avenida.



En este sitio, Humaitá y Capitán Bado, había constante pérdida de agua potable. Luego el líquido se dirigía al Mercado.

La pérdida de agua potable se generaba en la avenida Humaitá y Capitán Bado. El derrame constante producido desencadenaba una «inundación» en el Mercado N° 1 de Luque.

La presencia de agua en las calles y el paso de vehículos también desencadenó en la proliferación de baches en las calles adyacentes al Mercado.



La cañería fue reparada por una cuadrilla de la Essap de Luque, esta mañana.