

Mejoran servicio de agua potable en un barrio de Asunción



Tras el reclamo de usuarios, la Essap realizó la intervención para mejorar el servicio.

Funcionarios

de la Dirección de Agua Potable de la Essap, luego de recibir reclamos en una parte del barrio Ciudad Nueva de Asunción, procedieron a realizar la verificación de la zona para solucionar el problema.

Durante

el recorrido se pudo constatar que sobre la calle Mariscal

José Félix

Estigarribia entre Mayor Sebastián Bullo y General José María Bruguéz las

tuberías galvanizadas correspondientes a la red de distribución de la zona, se encontraban deterioradas por haber cumplido su vida útil.

Por este motivo, se realizó el cambio de 90

metros de estas tuberías por cañerías de material PVC, que al ser puestas

nuevamente en servicio, ayudaron a mejorar en gran medida la presión y la distribución

de agua potable para los usuarios de la zona.