

Fatal electrocución en Arroyo Seco



El obrero falleció en forma casi instantánea tras sufrir la descarga eléctrica.

Según

el informe policial, el joven trabajaba era empleado de la empresa "Rotel

Ingeniería" SRL, quien prestaba servicios en forma tercerizada a la ANDE, en

fecha y hora mencionada se encontraba manipulando los cableríos instalados por

una columna, ínterin en que el mismo recibió descarga eléctrica, cayéndose al

pavimento, donde se produjo su deceso de forma inmediata.

Se

convocó ambulancia llegando al lugar personal del Cuerpo de Bomberos

Voluntarios de Fernando de la Mora, constatando que la víctima ya se encontraba sin signos de vida.

El

hecho fue comunicado a la Agente Fiscal de Turno de la ciudad de Fernando de la Mora, Abg. Ruth Benítez.