

Empedrado se hunde y deja sin camino a vecinos de Ycuá Duré

[VIDEO] En la cabecera del puente de la calle Estrellas de Luque y la ruta De Las Residentas, presentó hundimiento del empedrado, tras el temporal y dejó sin acceso a los vecinos. Obreros de la Municipalidad trabajan en el lugar.

Camínera reporta que sigue inhabilitada la Ruta PY02 en Itacurubí

La Dirección de la Patrulla Camínera informó que en el transcurso de la madrugada se normalizó el tránsito a la altura de los kilómetros 38 y 49 de la ruta PY01. El tramo que aún queda inhabilitado es el tramo del arroyo Pehuajó, a la altura del kilómetro 88 de la Ruta PY02, zona de Itacurubí de la Cordillera.