

Empedrado se hunde y deja sin camino a vecinos de Ycuá Duré



Una vecina cruza por el lugar, que quedó peligrosamente abierto tras hundirse por el desborde del arroyo.

La fuerte correntada del agua durante la torrencial lluvia, produjo el desborde del arroyo, ocasionando un enorme buraco en la cabecera del puente.

Los vecinos solo pueden pasar a pie, pero los que cuentan con vehículos deben buscar otros caminos para llegar a sus respectivas viviendas, debido al desmoronamiento del empedrado en la cabecera del puente.



El vecindario quedó sin camino. La calle Estrellas de Luque fue muy afectada por el temporal.

Los obreros de la Dirección de Obras iniciaron los trabajos para rellenar el buraco y reponer el empedrado.