

Piloto luqueño muere en accidente aéreo en Naranjal



Así quedó la avioneta siniestrada. El accidente aéreo dejó como saldo dos fallecidos.

De acuerdo a las averiguaciones, se presume que la avioneta, apenas a unos 50 metros de haber despegado de la pista se precipitó al suelo.

Aparentemente pretendían trasladar la avioneta de Alto Paraná a Luque.

Según el reporte de la Subcomisaría 47ª de la Colonia Jerusalén, del distrito de Naranjal, el trágico accidente ocurrió aproximadamente a las 18:30 de este miércoles.



El piloto del avión siniestrado, Rolando González Montanía, era hijo del presidente del Club Unión Agrícola, de Luque.

El piloto luqueño Rolando González Montanía, de 28 años, fijaba domicilio en la compañía luqueña Marín Ka'aguy, mientras el mecánico aviador Lucas Sebastián Ortiz, de 24 años, domiciliado en el barrio Mburucuya, de Asunción, perdieron la vida de manera trágica.

Peritos de Criminalísticas, de la Dinac y de la Fiscalía, realizaron el procedimiento para levantar evidencias e investigar la causa de la tragedia aérea.