

# Se desmorona cabecera de un puente vecinal en Luque



Así quedó la cabecera del puente tras las últimas lluvias. El acceso podría colapsar si no se interviene a tiempo, alertaron los vecinos.

El “cráter” se agranda luego de cada lluvia y causa preocupación en el vecindario de las calles Santo Rey y 6 de Enero, de la citada compañía de esta ciudad.

El desmoronamiento se produjo probablemente a raíz del fuerte raudal que desemboca en el arroyo en donde se construyó el pequeño puente.

Los vecinos alertaron del peligro que genera el hundimiento y pedir auxilio a la Municipalidad de Luque de modo a intervenir para evitar tragedias.