

Vecinos señalizan con romas un “cráter” en Luque



Rejilla de la Essap genera peligro en céntrica calle de Luque. Los vecinos tuvieron que señalar de forma precaria para evitar accidentes.

Una rejilla de hierro de una tapa cloacal de la Essap situada en pleno centro de Luque se hundió y representa un peligro para los conductores y transeúntes. Ante la falta de arreglo, los vecinos señalaron con ramas.

A raíz de la pérdida de cloaca, el marco de la rejilla fue hundiéndose y se convirtió en un enorme “cráter” en el medio de las calles Tte. Rojas Silva y Valeriano Zeballos, en el centro de Luque.

La acumulación de agua servida en el lugar también desencadenó en la multiplicación de baches, complicando la circulación en la referida intercepción.

Hace unos días, obreros de la Essap destrancaron el alcantarillado colapsado que fluía en plena calle. La tapa de la rejilla desapareció del lugar.

Los vecinos tuvieron que señalizar el peligroso sitio para evitar accidentes.