

# Cloacas “inundan” calles céntricas de Luque



Agua servida que contribuye a la destrucción del pavimento en la Avenida Humaitá y Capitán Bado, pleno microcentro de Luque.

Según vecinos, luego de cada lluvia colapsan los registros y empiezan a verter el agua negra y maloliente sobre el pavimento que se expande para varias cuadras.

Frente a la sede del Ministerio Público local son tres registros cloacales que lanzan aguas sucias en plena calle.

El olor es insoportable y tanto los vecinos como los funcionarios y las personas que acuden al lugar deben soportar a diarios.



Frente a la Fiscalía de Luque también fluye sin parar el registro de la cloaca de la Essap.

Los comerciantes de la zona también elevaron sus quejas y pidieron que los técnicos de la agüatera estatal solucionen el colapso de las tuberías, teniendo en cuenta las cloacas ahuyentan a los clientes. En la esquina también está la sucursal de la Cooperativa Universitaria, a donde acuden funcionarios y socios.

Zona del Mercado

En la avenida Humaitá entre De Las Residentas y Capitán Bado, varios registros de la Essap también colapsaron hace tiempo por falta una limpieza adecuada.

Allí, el agua servida

destruye el pavimento considerablemente en el acceso al principal Mercado Municipal N° 1, destruyendo el pavimento y formando un enorme "cráter" en la esquina formada por Humaitá y Capitán Bado.

El agua de la cloaca avanza hacia el Mercado por Capitán Bado, y los comerciantes y clientes a diarios tienen que lidiar con el nauseabundo olor que expide el agua servida.

Mientras los conductores deben buscar la forma para eludir el enorme pozo que se formó en la referida esquina del microcentro de Luque para evitar destrozar sus vehículos.

Intentamos conocer la versión del jefe del Departamento de Alcantarillados Sanitarios de la Essap, el Ing. Ulises Mena, pero no respondió a nuestros llamados para saber los inconvenientes con las tuberías que colapsan y mantienen en vilos a los luqueños.