

# Luque sumergida en la cloaca





**Vergonzoso.** Avenida Humaitá y Capitán Bado. El agua cloacal destruye el asfalto y continúa su trayecto al Mercado por Moisés Bertoni y 14 de Mayo.

Por ejemplo,  
el agua negra que fluye a través de la Avenida Humaitá, además del insoportable olor, desencadenada en el rápido deterioro del asfaltado, generando enormes baches que los conductores deben enfrentar a diario en la zona del Mercado N° 1.

Los afectados señalaron que están cansados de reclamar tanto a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) como a la Municipalidad de Luque, y no son escuchados.

El jefe de Essap en Luque, José González Rojas, explicó que la cuadrilla encargada del mantenimiento del sistema de alcantarillado que puede asistir a esta ciudad está en Asunción (Viñas Cué), y que depende del tiempo disponible para el "auxilio" con el camión para limpiar las tuberías colapsadas.

Agregó que "todos los días" están enviando notas para solicitar la limpieza de las tuberías.

Aclaró que la Oficina de la Essap en Luque solo se encarga de la distribución y conexión de agua potable, y no tienen competencia en el mantenimiento del alcantarillado sanitario que afectan a la ciudad.

**En Bella Vista**





Maestro Félix y Villa Oliva del barrio Bella Vista. Un peligro transitar por la zona.

El alcantarillado sanitario de la Essap también colapsó en el barrio Bella Vista, específicamente en las calles Maestro Félix entre Villa Oliva y Karanda'yty.

En este sitio existen enormes cráteres que no dejan dormir tranquilos

a los vecinos,  
según explicó Juan Patiño.

Patiño  
señaló que hace más de 3 meses la calle se encuentra  
destrozada a raíz del  
colapso de las tuberías.

Incluso, el  
asfaltado está muy deteriorado sobre Maestro Félix y Villa  
Oliva, por donde  
pasan cientos de vehículos diariamente.

Además, en  
la esquina de Villa Oliva y Karanda'yty, se formó un enorme  
pozo.

Los vecinos  
temen que ocurra una tragedia en el lugar, teniendo en cuenta  
que la precaria  
señalización no se puede visualizar a la noche y cuando hay  
lluvia.

Otro  
inconveniente con la Essap se tiene el vecinadario de Julio  
Correa,  
específicamente en Leandro González y Eloy Ramírez.