

«Cráter» de la Essap destroza vehículos en Luque



VERGÜENZA. La Essap remendó y «señalizó» el bache sobre la calle Boquerón, pero ahora se encuentra en peores condiciones. En la foto se aprecia un vehículo averiado tras caer al pozo.

Según denuncias de vecinos, la semana pasada los obreros de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), procedieron a reparar la pérdida de agua y a señalar de forma precaria (con neumáticos) el enorme pozo.

Sin embargo, el lugar quedó en peores condiciones tras las últimas lluvias y unos cinco vehículos cayeron al «cráter» y quedaron con importantes averías mecánicas.

Los vecinos urgen una pronta solución a la Essap y a la Municipalidad de Luque con el objetivo de evitar accidentes en el lugar.