

# **Charco de agua de Essap “florece” frente a un hospital**

Un enorme charco se formó a raíz de la pérdida de agua potable y destruye la capa asfáltica sobre las calles Coronel Martínez y Guillermo Leoz, de Maka'í. El “cráter” está ubicado frente al Hospital de IPS y a cuerdas de la Municipalidad de Luque. La Essap prometió que reemplazará 100 metros de cañería en el referido lugar.

---

# **Essap retiró grasas de la red cloacal del Mercado de Luque**

Una cuadrilla de la Essap realizó el primer mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario habilitado hace un año en las zonas del Mercado N° 1 y pollerías de Luque. Los obreros sacaron una gran cantidad de grasas de las nuevas cañerías. El trabajo se realizó el sábado con acompañamientos de la PMT y la Dirección de Obras de la Municipalidad de Luque.

---

# **Covid-19: Essap exonera**

# **servicio**

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) informó este jueves la exoneración de facturas por tres meses para aquellos usuarios que no superen el consumo de G. 50.000 mensuales. Mientras que aquellos que superen ese monto podrán abonar recién en junio de este año. Muchas quejas en los últimos tiempos contra la aguatera estatal por el pésimo servicio que ofrece a sus usuarios.

---

## **Acuciante falta de agua potable en Luque**

Usuarios de la Essap y de aguaterías públicas y privadas de las distintas compañías de Luque soportan desde hace días la desesperante falta del vital líquido en medio del calor extremo. A raíz de los constantes cortes, los afectados deben ingeniarse para juntar agua potable para su consumo y lavado de manos en el marco de la lucha contra el coronavirus.

---

## **Usuarios de la Essap de Luque están sin agua**

Con tremendo calor y usuarios de varios barrios de la ciudad de Luque se encuentran sin agua potable hace más de 24 horas. Los clientes denuncian ineficacia de la Essap. Por su parte,

la agüatería estatal informó que están trabajando para reponer el suministro del vital líquido.

---

## **Calle destrozada en Julio Correa**

La calle Capitán Bado que une la avenida Humaitá con Leandro González, en el barrio Julio Correa – Luque, quedó destrozada luego de la instalación de colectores cloacales en junio pasado a cargo de la Essap y la Municipalidad local. Desde el Municipio dijeron que se quedaron sin asfalto y que recién en febrero podrán arreglar la transitada arteria.