

Cierran “buracos” en céntrica avenida



Bacheo. Los obreros de la Municipalidad de Luque taparon los pozos que se formaron a raíz del afluente de agua de cloaca en la avenida Humaitá.

Éstos pozos se formaron a raíz de la presencia de desagüe cloacal que circulaba sobre el asfaltado.

Primeramente, en un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Luque y la Essap procedieron a limpiar los badenes y a destrabar las tuberías colapsadas.

La intervención para poner en condiciones la transitada avenida se realizó en la noche de este viernes.

El trabajo
fue ejecutado por los obreros de la Dirección de Obras de la
Municipalidad de
Luque, indico Francisco Ojeda, jefe de Cuadrillas.

Los baches
fueron cerrados de modo a permitir el desplazamiento normal de
los vehículos.

En la zona referida estaban enormes "buracos",
que estropeaban los vehículos y tras los sucesivos reclamos,
se dio lugar al
arreglo de calles.