

# Alcantarillado convertido en vertedero clandestino



Los cuadrilleros tuvieron que emplear el uso de maquinarias para poder sacar los desechos depositados en forma irregular en el lugar, explicó el jefe de Obras del Municipio, Francisco Ojeda.

Las bolsas repletas de basura taponaban los canales y alcantarillados, desembocando en inundaciones en la zona en cada lluvia.



El lugar es utilizado por vecinos y extraños como vertedero clandestino, según averiguaciones.

Los obreros también realizaron limpiezas de canal y retiro de arena en Nanawa e Itá Ybaté, de Luque.



Ojeda indicó que en el lugar se hará la ampliación de canal y reparación de rejilla.