

Cambio de tuberías para mejorar servicio de agua potable



Luego del trabajo realizado, el servicio mejoró considerablemente.

Teniendo en cuenta los reclamos de poca presión y en ocasiones falta del servicio en el barrio Virgen de Fátima, se realizaron trabajos para mejorar la provisión de agua potable en la zona.

Estas labores consistieron en la sustitución de las tuberías

existentes por otras de mayor diámetro en varios tramos del barrio, cambiando cañerías de 2" por 4" y en algunas partes por tuberías de 6" para reforzar aún más la red de distribución de agua.

Una vez que culminaron los trabajos, se corroboró nuevamente la presión en las zonas afectadas y se constató el aumento de la misma a una cantidad óptima para la distribución continua del servicio de agua potable a los usuarios e incluso una mejor presión en los puntos más alejados de la red.