

«Arborizan» cráter de un puente en Luque



Este tramo es muy transitado, por lo que decidieron señalar el lugar para evitar tragedias.

Además, el puente presenta un peligroso hundimiento por la erosión debajo de la carpeta asfáltica tras las lluvias de la semana pasada.

Los vecinos preocupados por el peligro que representa para los conductores y peatones que circulan por el lugar, decidieron señalar el pozo para evitar accidentes.

Al mismo tiempo señalaron que ya comunicaron el caso a la Municipalidad de Luque para realizar una urgente intervención.



Así de «florecente» se encuentra el puente que presenta un enorme cráter.

El puente se encuentra entre el Polideportivo San Ramón y la Capilla San Pedro. Los vecinos urgen a la Municipalidad de Luque una rápida solución para evitar una tragedia. El puente presenta un importante desmoronamiento a raíz de la erosión durante las últimas lluvias.