

Desmoronamiento del arroyo Itá Cajón genera peligro en la ruta Luque – Areguá



La gran correntada socavó el cauce y produjo el desprendimiento de tierra hacia la ruta, poniendo en peligro a transeúntes y conductores de vehículos.

Los vecinos se mostraron preocupados, teniendo en cuenta que el desprendimiento está a punto de afectar la ruta Luque – Areguá.

El desmoronamiento se produjo en la ruta De Las Residentas entre Juan Bautista Rivarola y Estrellas de Luque, en la compañía Ycuá Duré, Luque.

