

# **Desagüe cloacal a cielo abierto en Luque**

Un desagüe cloacal permanece peligrosamente abierto en el barrio Bella Vista de Luque. La rejilla de metal desapareció y quedó a cielo abierto. Fue señalado por vecinos luego de que cayeran varios vehículos.

---

# **Un «buraco» y criadero de dengue en plena avenida Luqueña**

En pleno acceso principal a la ciudad de Luque, desde hace varios meses, una parte de la rejilla de canalización de un desagüe pluvial que atraviesa la Avda. Gral. Elizardo Aquino y San Martín, se encuentra taponada y representa un verdadero peligro para los conductores y peatones. Ante el peligro, la Municipalidad de Luque procedió a señalar con neumáticos en desuso, fomentando un criadero de mosquitos del dengue.