

Céntrico desagüe taponado por basura

En pleno centro de Luque se encuentra un desagüe pluvial que nuevamente durante la lluvia de este domingo se taponó por las basuras que fueron arrojadas por los inconscientes comerciantes de la zona del Mercado Municipal N° 1.

Maloliente cloaca de la Essap colapsa e inunda barrio Luqueño

Las tuberías del desagüe cloacal de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) colapsaron y el aflore de aguas negras y malolientes afectan a vecinos y estudiantes del Colegio Nacional Gral. Elizardo Aquino, de Luque.

Maloliente desagüe cloacal inunda el Mercado N° 1 de Luque

La concejal Francisca Franco (PLRA), a través de una minuta solicitó a la Junta Municipal de Luque, la declaración de “emergencia sanitaria y pluvial” en la zona del Mercado Nro 1.

Fue a raíz del nuevo colapso del sistema de alcantarillado cloacal que lanza agua servida en la Avenida Humaitá entre De Las Residentas y Capitán Bado. Los comerciantes y clientes soportan a diario el maloliente desagüe cloacal que inunda el principal mercado local.